

Отчет

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с.Зоны» об исполнении предписания Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Чеченской Республики №62/1/28

от 24.11.2017 г.

№ п/п	Выявленные нарушения	Принятые меры для устранения нарушения
1	<p><b>1. В части выполнения МБОУ «ООШ с.Зоны» функций, отнесенных к ее компетенций:</b></p> <p>1. В нарушении пункта 6 (Правила пожарного режима в РФ) На объекте защиты в складских (производственных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p>	<p>Для устранения указанного нарушения руководитель МБОУ «ООШ с.Зоны» разместил в складских (производственных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны.</p>
2	<p><b>2. В части выполнения МБОУ «ООШ с.Зоны» функций, отнесенных к ее компетенции:</b></p> <p>2. В нарушении пункта 2 (Правила противопожарного режима В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями.</p>	<p>Для устранения указанного нарушения МБОУ «ООШ с.Зоны» разработало, приняло и утвердило инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями.</p>

3	<p><b>3. В части выполнения МБОУ «ООШ с.Зоны» функций, отнесенных к ее компетенции:</b></p> <p>3. В нарушении пункта 471 (Правила противопожарного режима в РФ). На объекте защиты огнетушители, отправленные на перезарядку, не заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей.</p>	<p>Для устранения указанного нарушения в МБОУ «ООШ с.Зоны» огнетушители, отправленные на перезарядку, были заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей.</p>
4	<p><b>4. В части выполнения МБОУ «ООШ с.Зоны» функций, отнесенных к ее компетенции:</b></p> <p>4. В нарушении пункта 475 (Правила противопожарного режима в РФ). Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеет паспорт (порядковый номер).</p>	<p>Для устранения указанного нарушения в МБОУ «ООШ с.Зоны» произведена замена огнетушителя без паспорта (порядкового номера) на огнетушитель имеющий паспорт (порядковый номер).</p>
5	<p><b>5. В части выполнения МБОУ «ООШ с.Зоны» функций, отнесенных к ее компетенции:</b></p> <p>5. В нарушении пункта 480 (Правила противопожарного режима в РФ). На объекте защиты огнетушители расположены не на видных местах вдали от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра</p>	<p>Для устранения указанного нарушения в МБОУ «ООШ с.Зоны» огнетушители были пере расположены на видные места у выходов из помещений на высоте 2 метра.</p>
6	<p><b>6. В части выполнения МБОУ «ООШ с.Зоны» функций, отнесенных к ее компетенции:</b></p> <p>6. В нарушении пункта 482 (Правила противопожарного режима в РФ). На объекте защиты пожарные щиты не укомплектованы</p>	<p>Для устранения указанного нарушения в МБОУ «ООШ с.Зоны» были установлены пожарные щиты укомплектованные немеханизированными пожарными инструментом (инвентарем).</p>

3	<p><b>3. В части выполнения МБОУ «ООШ с.Зоны» функций, отнесенных к ее компетенции:</b></p> <p>3. В нарушении пункта 471 (Правила противопожарного режима в РФ). На объекте защиты огнетушители, отправленные на перезарядку, не заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей.</p>	<p>Для устранения указанного нарушения в МБОУ «ООШ с.Зоны» огнетушители, отправленные на перезарядку, были заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей.</p>
4	<p><b>4. В части выполнения МБОУ «ООШ с.Зоны» функций, отнесенных к ее компетенции:</b></p> <p>4. В нарушении пункта 475 (Правила противопожарного режима в РФ). Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеет паспорт (порядковый номер).</p>	<p>Для устранения указанного нарушения в МБОУ «ООШ с.Зоны» произведена замена огнетушителя без паспорта (порядкового номера) на огнетушитель имеющий паспорт (порядковый номер).</p>
5	<p><b>5. В части выполнения МБОУ «ООШ с.Зоны» функций, отнесенных к ее компетенции:</b></p> <p>5. В нарушении пункта 480 (Правила противопожарного режима в РФ). На объекте защиты огнетушители расположены не на видных местах вдали от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра</p>	<p>Для устранения указанного нарушения в МБОУ «ООШ с.Зоны» огнетушители были пере расположены на видные места у выходов из помещений на высоте 2 метра.</p>
6	<p><b>6. В части выполнения МБОУ «ООШ с.Зоны» функций, отнесенных к ее компетенции:</b></p> <p>6. В нарушении пункта 482 (Правила противопожарного режима в РФ). На объекте защиты пожарные щиты не укомплектованы</p>	<p>Для устранения указанного нарушения в МБОУ «ООШ с.Зоны» были установлены пожарные щиты укомплектованные немеханизированными пожарными инструментом (инвентарем).</p>

<p>немеханизированным пожарным инструментом (инвентарем) согласно приложению № 6 настоящих правил.</p>	<p>7. <b>В части выполнения МБОУ «ООШ с.Зоны» функций, отнесенных к ее компетенции:</b></p> <p>7. В нарушении пункта 42 (п/п В) (Правила противопожарного режима в РФ). На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</p> <p>8. <b>В части выполнения МБОУ «ООШ с.Зоны» функций, отнесенных к ее компетенции:</b></p> <p>8. В нарушении пункта 42 (п/п Б) (Правила противопожарного режима в РФ.) На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями.</p>
<p>Для устранения указанного нарушения в МБОУ «ООШ с.Зоны» установлены светильники с колпаками (рассеивателями), предусмотрены конструкцией светильника и введены в эксплуатацию.</p>	<p>Для устранения указанного нарушения в МБОУ «ООШ с.Зоны» повреждения в эксплуатируемых розетках (рубильниках, других электроустановочных изделиях) были полностью устранены.</p>

Директор школы:

Улубаев С.С.

